

4.2- Estrutural metálico.

- Todas as vigas deverão ser limpas e recuperadas da seguinte forma:
- lavar as peças com água pressurizada com lavadora de alta pressão.
- retirada de pontos de ferrugem com escovação ou disco abrasivo.
- aplicar 02 demãos de zarcão a base de água
- aplicar 02 demãos de esmalte sintético na cor desejada pela P.M.

Jaú, 10 de Novembro de 2022.

Departamento de Engenharia da P.M. de Jaú-SP

CREA Nº